

AMENDAMENTE din 25 noiembrie 2016

la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011)

EMITENT • ACT INTERNAȚIONAL

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2018

Data intrării în vigoare 01-07-2018

Notă

Adoptate prin Rezoluția MSC.412(97) din 25 noiembrie 2016, acceptată prin Ordinul nr. 409 din 2 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2018.

ANEXA A

Codul privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere

Partea A

Codul privind programul intensificat de inspecții
efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachierele cu simplu bordaj

1. Paragraful 1.5 se înlocuiește cu următorul:

1.5. Măsurători de grosime și inspecții amănunțite

În cadrul oricărui tip de inspecție, și anume inspecțiile de reînnoire, intermediare, anuale sau alte inspecții având scopul celor menționate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se prevede efectuarea inspecțiilor amănunțite, măsurătorile de grosime, atunci când sunt prevăzute de anexa 2, trebuie să fie efectuate simultan cu inspecțiile amănunțite.

2. Paragraful 2.4.4 se înlocuiește cu următorul:

2.4.4. Inspecția amănunțită și măsurarea grosimii³ tablelor capacelor și ramelor gurilor de magazii, precum și a elementelor de rigidizare trebuie să fie efectuate așa cum se indică în anexele 1 și 2.

³ În cazul capacelor gurilor magaziiilor de marfă de concepție aprobată, a căror structură nu permite accesul la părțile interne, inspecția amănunțită/măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părțile accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.

ANEXA 1

Cerințe privind inspecția amănunțită efectuată cu ocazia inspecțiilor de reînnoire

3. Nota (D) se înlocuiește cu următoarea:

(D) Capacele și ramele gurilor magaziiilor de marfă. În cazul capacelor gurilor magaziiilor de marfă de concepție aprobată a căror structură nu permite accesul la părțile interne, inspecția amănunțită/măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părțile accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.

Partea B

Codul privind programul intensificat de inspecții
efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachierele cu dublu bordaj

4. Paragraful 1.5 se înlocuiește cu următorul:

1.5. Măsurători de grosime și inspecții amănunțite

În cadrul oricărui tip de inspecție, și anume inspecțiile de reînnoire, intermediare, anuale sau alte inspecții având scopul celor menționate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se prevede efectuarea inspecțiilor amănunțite, măsurătorile de grosime, atunci când sunt prevăzute de anexa 2, trebuie să fie efectuate simultan cu inspecțiile amănunțite.

5. Paragraful 2.4.4 se înlocuiește cu următorul:

2.4.4. Inspekția amănunțită și măsurarea grosimii³ tablelor capacelor și ramelor gurilor de magazii, precum și a elementelor de rigidizare trebuie să fie efectuate așa cum se indică în anexele 1 și 2.
³ În cazul capacelor gurilor magaziiilor de marfă de concepție aprobată, a căror structură nu permite accesul la părțile interne, inspekția amănunțită/măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părțile accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.

ANEXA 1

Cerințe privind inspekția amănunțită efectuată cu ocazia inspecțiilor de reînnoire

Apendice 1 - Cerințe minime privind inspekția amănunțită efectuată cu ocazia inspecției de reînnoire la vrachierele cu dublu bordaj, cu excepția mineralierelor

5 ani < Vechime ≤ 10 ani - Inspekția de reînnoire nr. 2

6. Al treilea paragraf din coloană se înlocuiește cu următorul:

25% din coastele transversale simple în cazul sistemului transversal de osatură sau 25% din longitudinale în cazul sistemului longitudinal de osatură, situate pe învelișul bordajului și dublu bordajului în părțile dinspre prova, pupa și din mijloc ale tancurilor din dublu bord situate cel mai în prova. (B)

10 ani < Vechime ≤ 15 ani - Inspekția de reînnoire nr. 3

7. Al treilea paragraf din coloană se înlocuiește cu următorul:

25% din coastele transversale simple în cazul sistemului transversal de osatură sau 25% din longitudinale în cazul sistemului longitudinal de osatură, situate pe învelișul bordajului și dublu bordajului în părțile dinspre prova, pupa și din mijloc ale tuturor tancurilor din dublu bord. (B)

Vechime > 15 ani - Inspekția de reînnoire nr. 4 și următoarele

8. Al treilea paragraf din coloană se înlocuiește cu următorul:

Toate coastele transversale simple în cazul sistemului transversal de osatură sau toate longitudinalele în cazul sistemului longitudinal de osatură, situate pe învelișul bordajului și dublu bordajului în părțile dinspre prova, pupa și din mijloc ale tuturor tancurilor din dublu bord. (B)

9. Nota (D) se înlocuiește cu următoarea:

(D) Capacele și ramele gurilor magaziiilor de marfă. În cazul capacelor gurilor magaziiilor de marfă de concepție aprobată, a căror structură nu permite accesul la părțile interne, inspekția amănunțită /măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părțile accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.

Apendice 2 - Cerințe minime privind inspekția amănunțită efectuată cu ocazia inspecției de reînnoire la mineraliere

10. Nota (D) se înlocuiește cu următoarea:

(D) Capacele și ramele gurilor magaziiilor de marfă. În cazul capacelor gurilor magaziiilor de marfă de concepție aprobată, a căror structură nu permite accesul la părțile interne, inspekția amănunțită /măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părțile accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.

ANEXA 2

Cerințe privind măsurătorile de grosime efectuate cu ocazia inspecțiilor de reînnoire

5 ani < Vechime ≤ 10 ani - Inspekția de reînnoire nr. 2

11. Paragraful 3 se înlocuiește cu următorul:

3 Măsurătoarea, pentru evaluarea generală și înregistrarea caracteristicilor de coroziune, a acelor elemente structurale supuse inspecției amănunțite conform anexei 1/apendicele 1 sau anexei 1 /apendicele 2, după caz.

10 ani < Vechime ≤ 15 ani - Inspekția de reînnoire nr. 3

12. Paragraful 3 se înlocuiește cu următorul:

3 Măsurătoarea, pentru evaluarea generală și înregistrarea caracteristicilor de coroziune, a acelor elemente structurale supuse inspecției amănunțite conform anexei 1/apendicele 1 sau anexei 1 /apendicele 2, după caz.

ANEXA B

Codul privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la petroliere

Partea A

Codul privind programul intensificat de inspecții efectuate
cu ocazia inspecțiilor la petrolierele cu dublu corp

13. Paragraful 1.5 se înlocuiește cu următorul:

1.5. Măsurători de grosime și inspecții amănunțite

În cadrul oricărui tip de inspecție, și anume inspecții de reînnoire, intermediare, anuale sau alte inspecții având scopul celor menționate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se prevede efectuarea inspecțiilor amănunțite, măsurătorile de grosime, atunci când sunt prevăzute de anexa 2, trebuie să fie efectuate simultan cu inspecțiile amănunțite.

14. Paragraful 2.5.6 se înlocuiește cu următorul:

2.5.6. *În cazul în care trebuie să fie măsurate două sau trei secțiuni, cel puțin una trebuie să includă un tanc de balast situat la o distanță mai mică sau egală cu 0,5 L față de mijlocul navei. În cazul petrolierelor cu lungimea mai mare sau egală cu 130 m (așa cum s-a definit în Convenția internațională asupra liniilor de încărcare în vigoare) și cu vechimea peste 10 ani, pentru evaluarea rezistenței longitudinale a navei, conform prevederilor de la 8.1.2, metoda de prelevare a probelor în cadrul măsurătorilor de grosime este indicată în anexa 12.*

15. Paragraful 2.6.1.1 se înlocuiește cu următorul:

.1 *procedura de încercare a tancului, care specifică înălțimile de umplere, tancurile ce urmează să fie umplute și pereții ce urmează să fie supuși încercării, a fost transmisă de către armator și revizuită de către Administrație sau organizația recunoscută, înainte ca încercarea să fie realizată;*

ANEXA 1

Cerințe minime privind inspecția amănunțită efectuată
cu ocazia inspecției de reînnoire la petrolierele cu dublu corp

16. Nota (7) se înlocuiește cu următoarea:

(7) *Coasta întărită dintr-un tanc de marfă de hidrocarburi înseamnă traversa de punte, elementele structurale ale peretelui longitudinal și traversele nepuntite, dacă există, inclusiv elementele structurale adiacente.*

Partea B

Codul privind programul intensificat de inspecții efectuate
cu ocazia inspecțiilor la petroliere, altele decât petrolierele cu dublu corp

17. Paragraful 1.5 se înlocuiește cu următorul:

1.5. Măsurători de grosime și inspecții amănunțite

În cadrul oricărui tip de inspecție, și anume inspecții de reînnoire, intermediare, anuale sau alte inspecții având scopul celor menționate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se prevede efectuarea inspecțiilor amănunțite, măsurătorile de grosime, atunci când sunt prevăzute de anexa 2, trebuie să fie efectuate simultan cu inspecțiile amănunțite.

18. Paragraful 2.6.1.1 se înlocuiește cu următorul:

.1 procedura de încercare a tancului, care specifică înălțimile de umplere, tancurile ce urmează să fie umplute și pereții ce urmează să fie supuși încercării, a fost transmisă de către armator și revizuită de către Administrație sau organizația recunoscută, înainte ca încercarea să fie realizată;

C.T.C.E. Piatra Neamt